

Z P R Á V A O P R A V I D E L N Ě R E V I Z I H R O M O S V O D Ů

vykonané dne 14.12.2021 Číslo revize: Ne15/GK/21  
podle ČSN 33 1500 (34 1390)

revizní technik : Josef Nerad  
evidenční číslo : 3179/2/19/R-EZ-E2A  
adresa : Alšova 1161, Roztoky II-Žalov

Organizace: Základní a mateřská škola Na Karlově 372, Benešov  
Revidovaný objekt: Mateřská škola

Celkový posudek :

**Revidované zařízení je schopné bezpečného provozu.**

Lhůta k odstranění závad :

Rok příští revize : 2026

Tato zpráva o revizi má 3 strany.

Počet příloh : 0

Počet vyhotovení zpráv : 4 x

Rozdělovník :

2x provozovatel  
1x revizní technik  
1x montážní firma

Základní škola a mateřská škola Benešov,  
Na Karlově 372  
256 01 Benešov  
IČO: 000 175  
100 0054

*Nerad Josef*



Datum předání a podpis provozovatele

podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech : oblačno, 12°C

Okolní půda : hlinitopísčitá

Druh objektu : montovaný objekt

Druh krytiny : plechová krytina Satjan

Počet jímáčů : 3 ks

Počet svodů : 6 ks materiál, průřez: ,AlMgSi 8, FeZn 10

Popis hrom.výkr.dokumentace, způsob uzemnění, zjištěné závady

Předmětem posouzení je hromosvodná soustava na nízkopodlažní budově se sedlovou střechou. Jímací soustava je hřebenová.  
Všechny kovové předměty v blízkosti jímacího vedení jsou připojeny k soustavě/ventilace vzduchotechniky, okapy /  
V nadzemní části jsou svodové vodiče chráněny OU.  
Měřicí svody jsou osazeny měřicí svorkou SZ a očíslováno čísly UH.

Měření svodů : Svod č.		Odpor uzemnění v Ohmech
1.	svod č.1	2,6
2.	svod č.2	2,4
3.	svod č.3	14,7
4.	svod č.4	14,55
5.	svod č.5	4,9
6.	svod č.6	1,7

Použitý měřicí přístroj :  
DET 14c v.č.101075506

č.kal.listu:182/20

číslo:  
evid.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl
	Zjištěné závady byly po dohodě odstraněny.		