

Z P R Á V A O P R A V I D E L N Ě R E V I Z I H R O M O S V O D Ů

vykonané dne 14.12.2021 Číslo revize: Ne16/GK/21
podle ČSN 33 1500 (34 1390)

revizní technik : Josef Nerad
evidenční číslo : 3179/2/19/R-EZ-E2A
adresa : Alšova 1161, Roztoky II-Žalov

Organizace: Základní a mateřská škola Na Karlově 372, Benešov
Revidovaný objekt: Škola

Celkový posudek :

Revidované zařízení je schopné bezpečného provozu.

Lhůta k odstranění závad :

Rok příští revize : 2026

Tato zpráva o revizi má 3 strany.

Počet příloh : 0


Počet vyhotovení zpráv : 4 x

Rozdělovník :

2x provozovatel
1x revizní technik
1x montážní firma

Základní škola a mateřská škola Benešov,
Mládežnická 672

Se sídlem: Na Karlově 372, 250 61 Benešov
tel./fax: 317 121 175
IČ: 740 21 354



Josef Nerad

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech : oblačno, 12°C

Okolní půda : hlinitopísčitá

Druh objektu : zděný objekt

Druh krytiny : plechová krytina+ tašky

Počet jímáčů : 3 ks

Počet svodů : 7+6 ks materiál, průřez: FeZn 8,10, Cu 8

Popis hrom.výkr.dokumentace, způsob uzemnění, zjištěné závady

Předmětem posouzení je hromosvodná soustava na vysokopodlažní budově s valbovou a plochou střechou. Jímací soustava je hřebenová. Všechny kovové předměty v blízkosti jímacího vedení jsou připojeny k soustavě/VZT, okapy, kovový vstupní žebřík/ V nadzemní části jsou svodové vodiče chráněny OU. Měřicí svody jsou osazeny měřicí svorkou SZ a očíslováno čísly UH.

Měření svodů : svod č.		Odpor uzemnění v Ohmech
Škola		
1.	svod č.1	4,2
2.	svod č.2	3,8
3.	svod č.3	14,15
4.	svod č.4	9,5
5.	svod č.5	11,9
6.	svod č.1	13,2
7.	svod č.2	14,4
Přístavba		
1.	svod č.3	2,3
2.	svod č.4	1,9
3.	svod č.5	1,9
4.	svod č.1	2,2
5.	svod č.2	2,4
6.	svod č.3	1,5

Použitý měřicí přístroj :
DET 14c v.č.101075506

č.kal.listu:182/20

číslo:
evid.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl
	Zjištěné závady byly po dohodě odstraněny.		