



Situace 1:500

LEGENDA: Zaměření v dané lokalitě bylo provedeno firmou GSG spol. s r.o. Přiběh inženýrských sítí byl převzat od správce sítí a do dokumentace byl převzat z PDF podkladů. Před zahájením prací je nutné, aby investor požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytyčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

Další podrobnosti budou upřesněny v dalším stupni PD.

LEGENDA:	
<div></div>	Zezeň - tl. ohumusování 20 cm
<div></div>	Zezeň svahování - tl. ohumusování 20 cm
<div></div>	Silniční betonový obrubník tl. 15 cm viz. SO 101
<div></div>	Parkový betonový obrubník tl. 8 cm viz. SO 101
<div></div>	Parkový betonový obrubník tl. 5 cm viz. SO 101
<div></div>	Silniční kamenný obrubník předpokládáná tl. 25 cm (ulice Dukelská) viz. SO 101
<div></div>	Parkový kamenný obrubník (krajník) tl. 13 cm (ulice Dukelská) viz. SO 101
<div></div>	Hrany a obrubu - viz jiná investiční akce

LEGENDA:
Tilia cordata "Rancho" (lípa srdčitá)

