

TABULKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU - INVENTARIZACE DŘEVIN

Inv. číslo	Název dřeviny latinsky česky	Obv. kmene (cm)				Průměr kmene (cm)	Průměr koruny (m)	Výška dřeviny (m)	Báze koruny (m)	Sadov. hodnota	Prosychání	Náběhy	Výmladky	SUMA VF	Poškození	Dutiny	Těžiště	Větvění	SUMA VB	Poznámky	Návrh opatření
1	Juniperus chinensis/jalovec čínský	12	20		36	10;12;25;19;15;25;26;30;20	43,6m2	1,5	0,5	3	odspodu			3					3	ořezávaný, zesponu proschlý;	odstranění
2	Picea abiesúsmrk zteplý	72				33	5,8	10		3				2	rány				3	rány po vylomení větví;výotk; blízko lípy	odstranění
3	Salix alba/vrba bíla(4km)	110				35	3m2	8	4	4				4		hniloba	mírný náklon		4	nevhoný ořez, hniloby	odstranění
4	Thuja occidentalis/zerav východní (2km)	60	60			19;19;	1,5	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
5	Thuja occidentalis/zerav východní (3km)	60	47	41		19;15;13	2,5	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
6	Thuja occidentalis/zerav východní (2km)	63	41			20;13	2	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
7	Thuja occidentalis/zerav východní (2km)	70	41			22;13	2	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
8	Thuja occidentalis/zerav východní (3km)	50	41	38		16;13;12	2	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
9	Thuja occidentalis/zerav východní (4km)	50	38	34	41	16;12;10;13	2	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
10	Thuja occidentalis/zerav východní (3km)	50	47	50		16;15;16;	1,9	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
11	Thuja occidentalis/zerav východní (3km)	28	34	53		9;11;17;	1,8	4	0,5	3				2					2	blízko chodníku	odstranění
12	starý pařez					37															
13	Juniperus chinensis/jalovec čínský	82	44			26;14	31m2	6	1,5	4	odspodu			2					2		odstranění
14,15,16	Spiraea sp.							1,2												po špat.řezu	odstranění
17	Taxus baccata/tis obecný					3m2		2,5													odstranění
18	Juniperus tamariscifolia/jalovec					15,7m2														proschlý	odstranění
19	starý pařez					75		0,5						1					1	v místě bud.parkování	odstranění
20	Rosa sp. 14 ks							0,5													odstranění
21	Rosa sp. 3Ks																				odstranění
22	Rosa sp.							0,5													odstranění
23	Weigela florida/vajgélíe							0,8													odstranění
24	Buddleja davidii/komule Davidova							1,2													odstranění
25	starý pařez					91															odstranění
26	Prunus domestica/švestka	55				17	1,5	4		3				3			náklon		3	trhlíny v koruně	odstranění
27	Forsythia intermedia/zlatice						1,5	1,3												špatný řez	odstranění
28	Syringa vulgaris*šefík						2,5														odstranění
29	Keria japonica/zákula						1,4														odstranění
30	Rosa sp.						1,5														odstranění
31	Forsythia intermedia/zlatice						2														odstranění

32	Keria japonica/zákula						1													odstranění
33	Syringa vulgaris šeřík						1,6													odstranění
34	Taxus baccata/tis obecný						3													výrazně zmladit
35	Taxus baccata/tis obecný						3													výrazně zmladit
36	Pinus sylvestris/borovice lesní	144				46	15	10	4	2				1					1	ponechat
37	Berberis sp. Hypericum 'Hidcote, Caryoperis cl. Juniperus sp/skupina							0,5												ponechat
38	Catalpa bignonioides 'nana' /katalpa trubačovitá, 4ks	28												1					1	přesadba jínám ve městě